快意电梯股份有限公司

No.: SH20220406001

告知函

尊敬的客户：

已收到《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》，我司高度重视并组织相关人员进行会议探讨。针对"鼓式制动器采用铁质等导磁材料[illegible]松闸顶杆在电磁力作用下产生摆动，易引起制动器卡阻的问题，要将鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆更换为铜质等非导磁材料的松闸顶杆"，我司说明如下：

关于早期"东莞市飞鹏[illegible]有限公司（简称[illegible]）生产[illegible]

[illegible]弹簧措施可防[illegible]随铁芯转动产生在电磁力作用下不会产生摆动现象，无[illegible]风险，故此不属于此次专项排查治理范围。已按制动器厂家技术要求[illegible]分析解[illegible]。



快意电梯

--

特此告知，商祺！

快意电梯股份有限公司

（公章）

二零二二年四月六日